PERIODICO MARITTIMO INDIPENDENTE A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE
A BILINGUAL SHIPPING NEWSPAPER
L'INFORMATORE NAVALE
FONDATO NEL 1964 di NAPOLI

Livorno: rischio crolli a Calignaia,un quarto di spiaggia transennata e vietata la balneazione

Entro 30 giorni Anas dovrà mettere in sicurezza il ponte.Rischio crolli a Calignaia.Intervento d'urgenza dei tecnici comunali,insieme a VVFF,CLC e volontari

Livorno, 8 agosto 2014 – Come annunciato, questa mattina i tecnici comunali dell'ufficio Ambiente, Protezione Civile e Demanio, insieme ai Vigili del Fuoco, alla ditta CLC e ai volontari della Misericordia di Montenero, hanno delimitato e transennato l'area di arenile sotto il ponte di Calignaia, che è stato necessario interdire alla balneazione, per il pericolo di distacco di frammenti di rivestimento dalla volta del ponte stesso.
E' stato interdetto alla balneazione un quarto di spiaggia, pari a circa 1500 mq, "sottostante la porzione ovest della campata del ponte di Calignaia".
Oltre alle transenne sono stati montati cartelli che indicano ai bagnanti che nella zona è vietato l'accesso per motivi di sicurezza.
Contestualmente, come concordato ieri nella riunione convocata dalla Capitaneria di porto, sono state emanate, la specifica ordinanza di interdizione del tratto di spiaggia, e l'intimazione ad Anas (dipartimento per la Viabilità della Toscana), a procedere, in quanto proprietario del ponte, e a tutela della pubblica incolumità, alla messa in sicurezza del manufatto.
Più precisamente viene intimato ad Anas di realizzare, entro una settimana dalla notifica dell'atto, un transennamento definitivo e più stabile, tale cioè da non poter essere divelto facilmente; entro 30 giorni, poi, Anas dovrà provvedere alla messa in sicurezza e ripristino dell'arcata del Ponte di Calignaia per restituire i luoghi interdetti agli usi legittimi.